



ORDEM DE SERVIÇO HCFAMEMA Nº123, DE 07 DE OUTUBRO DE 2020

Estabelece a investigação de alta dose de exposição à radiação ionizante.

A Diretoria do Departamento de Atenção à Saúde de Apoio, Diagnóstico e Terapêutico do Hospital das Clínicas de Marília – HCFAMEMA, no uso das suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO a Norma Regulamentadora 4 que trata dos Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do trabalho;

CONSIDERANDO a Norma CNEN NN 3.01 que trata das Diretrizes básicas de Proteção radiológica;

CONSIDERANDO RDC nº330 de 20 de dezembro de 2019 que Aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-X diagnósticos em todo território nacional e dá outras providências;

CONSIDERANDO Relatórios de Inspeção da Vigilância Sanitária realizada nos dias 03 e 18 de junho de 2019, ofício nº0124/2019.

CONSIDERANDO Que o Comitê de Proteção Radiológica em memorando nº 23592/2020 orientou implantação de controle ocupacional ao SESMT das empregadoras (FUMES e FAMAR) para investigação de alta dose de exposição à radiação ionizante.

DETERMINAM:

1. Compete a cada chefia do setor mediante ocorrência de alta dose de exposição à radiação ionizante, a investigação de cada caso. Para isso está disponibilizado no site do HCFAMEMA em Documentos institucionais **Questionário para Investigação de doses elevadas**, que deverá ser realizado com o funcionário e posteriormente encaminhado ao SESMT correspondente para providências.

2. O SESMT por sua vez deverá encaminhar ao setor notificante as medidas cabíveis a cada caso para ser arquivado para atendimento às inspeções da vigilância sanitária.



Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Marília, 07 de setembro de 2020.


CRISTINA TOSHIE DE MACEDO KUABARA
Diretora Técnica do DASADT



COMITÊ DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Questionário para investigação de doses elevadas

Servidor:

Função:

Setor:

No período de _____ a _____, seu monitor individual apresentou um valor de dose que ultrapassou o chamado **"NÍVEL DE INVESTIGAÇÃO"** (1 mSv). Essa condição exige a realização de uma investigação para determinar possíveis causas. Para essa apuração, solicitamos que responda criteriosamente as seguintes perguntas:

1) Relate todas as suas atividades desenvolvidas com utilização de radiação ionizante durante o período acima.

2) No período supracitado, houve alguma alteração na sua rotina de trabalho? Se sim, explique.

3) O usuário lembra-se de ter esquecido o Dosímetro em alguma sala de área controlada, como Hemodinâmica, Centro cirúrgico, Raios X, Tomografia ou Mamografia?

Não () Sim ()

Onde?

4) O usuário confirma ter armazenado o Dosímetro em local seguro e afastado de fontes de radiação, quando não estava em uso durante todo o referido período?

Não () Sim ()

5) O usuário submeteu-se a algum procedimento médico com radiação ionizante no referido período?

Não () Sim ()

Qual?



6) Durante a realização dos procedimentos em que o usuário está exposto à radiação ionizante, o mesmo faz a utilização de EPIs (Avental Plumbífero, Luvas Plumbíferas, Óculos Plumbífero, outros?

Não () Sim ()

Qual?

7) Houve exposição acidental do seu monitor, por esquecimento ou perda do mesmo dentro da sala de exames?

8) Houve exposição proposital do seu monitor?

Não () Sim ()

9) Deseja registrar algum comentário adicional?

Declaro que as informações acima são verdadeiras e que recebi do (a) Supervisor(a)/Comitê de Proteção Radiológica orientações sobre radioproteção.

Conclusão:

Ciência da Chefia

Ciência do Funcionário

Ciência do Supervisor de Proteção Radiológica