



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Assessoria Técnica

MEMORANDO-CIRCULAR

Nº do Processo: 144.00001822/2024-95

Assunto: Troca do Relê da Cabine de Energia no DASAC

Para:

ASSESSORIA TÉCNICA DA SUPERINTENDÊNCIA

CHEFIA DE GABINETE

**DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE AMBULATORIAL E
HOSPITAL DIA**

**DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE APOIO, DIAGNÓSTICO
E TERAPÊUTICA**

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE EM ALTA COMPLEXIDADE

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO INFANTIL

**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E
CONTRATUALIZAÇÃO**

GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

GERÊNCIA DE HOTELARIA E TRANSPORTE

GERÊNCIA DE PROVIMENTO ESPECIALIZADO

GERÊNCIA DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO E OUVIDORIA

Prezados senhores,

Com cordiais cumprimentos, por meio deste, e considerando que o Departamento de Infraestrutura e Logística (DIL) tem como parte de suas atribuições o planejamento, a coordenação, o monitoramento e a execução de serviços relacionados à infraestrutura hospitalar, incluindo-se a gestão e a manutenção dos equipamentos, **informamos que em 18/02/2024 (domingo), a partir de 8h, haverá interrupção no fornecimento de energia elétrica aos Departamento de Atenção à**

Saúde em Alta Complexidade (DASAC) e Departamento de Atenção à Saúde de Apoio, Diagnóstico e Terapêutica (DASADT) por um período de duas horas, devido a troca do relê da cabine elétrica que alimenta o prédio.

Os setores serão assistidos por gerador, entretanto, serão impactadas pelo desabastecimento de energia as seguintes áreas:

- 1. Hemodinâmica** (equipamento principal);
- 2. Alas A, B, C, D, Moléstias Infecciosas e PS fundo** (ares-condicionados);
- 3. UTIS A, B e C e Centro Cirúrgico** (ares-condicionados), com indicação de utilização do Centro Cirúrgico do Dep. de Atenção à Saúde Materno Infantil (DASMI) nos casos de urgência;
- 4. Radiologia** (todos os equipamentos de raio-x), com indicação de utilização do equipamento alocado no Dep. de Atenção à Saúde Materno Infantil (DASMI), nos casos de urgência;
- 5. Tomografia** (dois equipamentos);
- 6. Manutenção e Engenharia Clínica;**
- 7. Capela e DEGIC (Infra);**
- 8. Cozinha e Elevador de Carga;**
- 9. Diretoria Técnica DASAC, GAAI-DASAC, Regulação de Acesso, Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e demais áreas do mesmo corredor;**

A Engenharia Clínica e a equipe de Manutenção Elétrica permanecerão à disposição para quaisquer apoios necessários, estando empenhadas em buscar as soluções mais rápidas para que a regularização se concretize o quanto antes, a fim de evitarmos quaisquer transtornos ou circunstâncias de risco aos colaboradores e pacientes atendidos pelos Departamentos envolvidos. A previsão de normalização do fornecimento é para às 10h do mesmo dia (18).

Sem mais ao momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Marília, na data da assinatura digital.

GABRIEL FONTES LOEVE

THAYANA SOARES SAKR
Diretor Técnico II
Gerência de Planejamento e Desenvolvimento do HCFAMEMA

ALESSANDRO ZAMPERLINI JORGE
Engenheiro Clínico
Núcleo de Engenharia Clínica do HCFAMEMA



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Fontes Loeve**, **Diretor Técnico III**, em 09/02/2024, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Zamperlini Jorge**, **Engenheiro Clínico**, em 09/02/2024, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thayana Soares Sakr**, **Diretor Técnico II**, em 09/02/2024, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019204458** e o código CRC **2E6ED4D2**.